

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Snowman24“ vom 13. März 2011 um 22:49

Super, Dankeschön.

Jetzt habe ich noch ein bisschen was für Euch:

Die Kardanwelle wurde sowohl im T. also auch im Auid Q7 verbaut.

Ausser der R5TDI wurde, wie nachfolgend angegeben, immer die gleiche Welle (von den Abmessungen her) verbaut.

## [28054 - SPIDAN Gelenkwelle, Achsantrieb \(Achsantrieb\)](#)

- [OE-Nummern](#)
- [Verwendet in Autos](#)
- **Fenster schließen**

Bezeichnung

Baujahr

[KW]

[PS]

[ccm]

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI

11.04

165

225

2967

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6

10.02 - 11.06

162

220

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/10169-kardanwelle-schlagen-vibration-am-antriebsstrang-kardanwellenlager/?postID=210328#post210328>

3189

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6

11.04 - 11.06

177

241

3189

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI

03.06

206

280

3597

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8

12.02 - 11.06

228

310

4172

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI

12.06

257

350

4163

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12

03.05

331

450

5998

## **28054 - SPIDAN Gelenkwelle, Achsantrieb (Achsantrieb)**

- **OE-Nummern**
- **Verwendet in Autos**
- **Fenster schließen**

Händler

OE-Nummern

VW  
7L0521102B  
VW  
7L0521102D  
VW  
7L0521102G  
VW  
7L0521102H  
VW  
7L6521102J  
VW  
7L0521102M

Grüße  
Marcus