

Motorgeräusche wie der A-380

Beitrag von „globalvizion“ vom 13. März 2011 um 23:29

Hallo zusammen!

Ich habe das gleiche Problem mit dem Lüfter (läuft nach).

Heute wurde meine Batterie auch "leergesaugt"  .

Ich hatte den Fehlerspeicher vor einigen Tagen auslesen lassen:

"P0118 - Kühlmitteltemp-sensor Eingangssignal zu hoch"

Den Kühlmittelsensor habe daraufhin selbst gewechselt, dass hat aber leider nichts gebracht.

Hat jemand von Euch auch die o.g Fehlermeldung ? Wie habt Ihr das Problem gelöst ?

Thx