

# Gewährleistungs- und Garantiarbeiten

Beitrag von „andreas“ vom 21. Dezember 2004 um 12:38

Zitat von andreas

am kommenden Montag geht mein Dicker zur Nachuntersuchung zum, dann wird nochmal das Fahrwerk vermessen und der linke Seitenspiegel ausgetauscht.

Sieht dann wahrscheinlich frontal so aus wie ich mit meinen 2 sehr unterschiedlichen Ohren.

Der 😊 wusste nichts von den unterschiedlichen Spiegelvarianten (mit/ohne Spoiler).

Bin mal gespannt, wie das Reifenbild bewertet wird, habe mich selber noch nicht drum gekümmert, die Gummis haben jetzt so ca. 7.000 km runter.

Und den Fehlerspeicher möchte ich auch mal wieder ausgelesen bekommen.

Wie vermutet hatte der Fehlerspeicher einige Fehler parat: Getriebesteuerung / Steuergerät Getriebe/ etc., wahrscheinlich die Ursache für das sporadische Knacken im Antrieb. 🚗

Der Spiegel ist getauscht, der 2. Spiegel hat den Spoiler bekommen. 🙌🙌

Nun ist er in der Vermessung, vorsichtshalber soll ich mich erst für morgen auf die Abholung einstellen. 🚗

Gruß

andreas

(der noch länger Golf-IV-75PS fahren muss)