

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „Schwabe“ vom 15. März 2011 um 08:43

Hallo,

- die Ausleuchtung des Heckbereichs bei Nacht, insbesondere im Zusammenhang mit der Rückfahrkamera ist relativ schlecht. Dies liegt vermutlich mit an den über der Kamera angebrachten Rückfahrleuchten.