

Sd Kartenschacht beim RNS 510 funzt nicht?

Beitrag von „Antobi1“ vom 15. März 2011 um 17:58

Hi

Hab gestern Karte formatiert.

Fat 32 geht überhaupt nicht

Fat Standart zeigt Navi ,überprüfen sie ihre Karte.

Bei allen anderen Formaten geht gar nichts.

Mein Bekannter hat auch ein 510 aber mit Kartenschacht unten ,bei mir ist er seitlich.

Seine Karte probiert die bei ihm funzt, bei mir zeigt es wieder überprüfen.

Was kann ich noch tun???

Mfg

Roland