

Sd Kartenschacht beim RNS 510 funzt nicht?

Beitrag von „Humvee“ vom 16. März 2011 um 09:10

Hallo,
da wird der SD-Kartenleser defekt sein !
Bei Garantie wird das ganze Gerät getauscht !