

# **Sd Kartenschacht beim RNS 510 funzt nicht?**

**Beitrag von „Humvee“ vom 16. März 2011 um 09:10**

Hallo,  
da wird der SD-Kartenleser defekt sein !  
Bei Garantie wird das ganze Gerät getauscht !