

# Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

**Beitrag von „voisin“ vom 17. März 2011 um 14:23**

Hallo

Bin neu hier im Forum und fahre seit 2 Wochen einen TII V8 TDI mit diversen Extras. Bis jetzt sehr zufrieden mit dem Auto, fast ein fliegender Teppich (Luftfederung, Isolierverglasung).

Betreffend bis jetzt festgestellter Mängel, möchte ich mich auch Euren Voten anschließen betreffend falsche Position der Tasten für die Sitzverstellung (Fahrersitz muss bei jedem Einstiegen wieder nachjustiert werden) und langer Wartezeit für das RNS850.

Im weiteren ist mir aufgefallen, dass der Dauerton bzw. der rote Balken in der Aeraview sehr früh kommt. Nach vorn hat man immer noch fast 20 cm. Ich würde mir wünschen, dass da die Toleranz enger wäre.

Eine weitere Schwäche ist das Gepäckraumabtrennnetz. Verglichen zum vorher gefahrenen Mercedes 280 TE CDI eine sehr billige und unpraktische Lösung. Beim Mercedes war dies in die Box der Gepäckraumabdeckung integriert, so sollte es sein.

Ah ja, und 10-15 cm schmaler, das wäre auch noch wünschenswert.