

Touareg springt schlecht an

Beitrag von „alevuz“ vom 18. März 2011 um 10:46

Hallo, Also wenn du die Standheizung nur kurz laufen lässt würde ich sagen dies ist normal (mein Golf V und mein V10 verhalten sich dabei gleich...) weil möglicherweise nur ein Teil des Kühlwassers im inneren Kreislauf "warm" ist und der Rest noch nicht, irgendein Sensor aber warm und er andere kalt meldet. Interessant ist dabei immer auch wenn es -20°Grad kalt ist, glühen beide dabei nur sehr kurz vor und versuchen zu starten - der Dicke benötigt bei diesen Temperaturen schon mal 15 Sekunden zum glühen..... ich bin mir fast sicher daß dein Problem mit richtig warmen Kühlwasser = STH lange laufen lassen oder eben keine STH nicht mehr auftritt, ansonsten Batterie, Sensoren oder Glühkerzen. Grüße *alevuz*