

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Snowman24“ vom 19. März 2011 um 14:17

Hallo zusammen,

danke für Eure Antworten.

Mein Dicker steht jetzt wieder in der Garage still und schläft 😞

Wir haben heute den ganzen vormittag alle Positionen (Bohrungen) durchprobiert, leider ohne Erfolg.

Das Vibrieren (ähnlich, wie wenn man auf einer Rüttelplatte sitzt) bleibt.

Dazu kommt jetzt auch noch, dass Fett aus der Welle aus dem Verbindungstück in der Mitte austritt (siehe hier: <http://www.sec-sturm.de/mid.jpeg>).

Die Welle scheint also einen Schaden zu haben.

GottseiDank habe ich Garantie darauf.

Ich habe dem Händler, bei dem ich die Welle gebraucht, jedoch überholt (neues Lager & gewuchtet <http://www.driveshaft.ie>) gerade eine ausführliche Email mit Bildern geschrieben. Mal sehen, was er sagt.

So ein Mist aber auch... 😞

Grüße aus Eichstätt

Marcus

P.S. jetzt dann kommt ein Bekannter mit seinem Touareg (3,0TDI 2006) zu mir, der sehr stark geraucht hat aus dem Fahrerbereichs-Fussraum (evtl. Kabelbrand).

Leider konnte die Werkstatt nichts feststellen, ausser dass die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr funktioniert und die Sicherung defekt ist.

Eine neue Sicherung fliegt aber auch nicht mehr raus und die Pumpe geht trotzdem nicht.

Mal sehen, was da passiert ist.