

# Problem Keyless-Go Bremsdruck

**Beitrag von „voisin“ vom 20. März 2011 um 20:48**

Habe bei meinem Neuen schon mehrmals festgestellt, dass am Morgen der Bremsdruck weg ist. Das heisst, wenn man zum Anlassen mit dem Startknopf versucht das Bremspedal zu drücken, ist von Anfang an voller Widerstand im Bremspedal. Das Bremspedal lässt sich höchstens 1-2mm betätigen. Ansonsten nachher bei jedem Anlassen wieder normal, d.h. Bremspedal geht hat beim Drücken zum Anlassen mehrere cm Weg.

Kann das ev. damit zusammenhängen, dass ich zuvor per Fernbedienung die Heckklappe geöffnet habe, dass da der Druck verbraucht wurde?