

V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „khclp“ vom 21. März 2011 um 14:10

Hallo Thilo,

hab seit ca.4 Wochen selbiges Problem. Von oben im Motorraum kann man nichts sehen und es ist auch alles trocken, aber wenn er auf der Bühne ist (war auch beim 😊 vor 3 Wochen) konnte man es kaum erkennen, es sieht aber so aus das es wohl irgendwo beim Turbo oder einer der Leitungen tropfelt. Mir hat der Werkstattmeister gesagt behalt das mal im Auge,

denn ohne Ausbau wird das sowieso nix 🙄 (kommt bei mir nicht nochmal in Frage). Also werde ich nun ab und an von unten etwas säubern damit ich meine Einfahrt nicht mit Öltropfen versäue. Leistungsverlust oder sonstige Auffälligkeiten habe ich nicht auch nicht am Ölverbrauch.

Also abwarten. Leider ist meiner ja auch aus der Garantie raus oder hätte es eh nicht viel gebracht da er ja nun schon ins 8te Jahr geht und die 140Tkm ueberschritten hat.

Evtl kommt dann doch schon ein anderer etwas frueher

Kopf hoch Thilo bist nicht alleine

LG Kurt

