

leichtes ruckeln beim "dahin fahren"

Beitrag von „Marius“ vom 21. März 2011 um 19:40

Hallo geehrte Leser,

Ich bin seit einem Monat glücklicher (mehr oder weniger) Besitzer eines 3,2 V6 T's und seitdem auch neu in diesem Forum. Von daher nochmals ein allgemeines „Hallo“ in die Runde.

Vielleicht kann mir jemand mit meinem aktuellen Problem weiterhelfen.

Mir etwas aufgefallen wo ich mir nicht echt sicher bin ob das normal ist.

Beim fahren unter Teillast, also wenig gas, nur mal so die Geschwindigkeit haltend, hab ich ein leichtes stottern. Sobald ich gas gebe ist das stottern wieder weg.

Mir ist es zum ersten mal aufgefallen, bei ca. 100-110 km/h.

Ist das Problem jemanden bekannt?