

leichtes ruckeln beim "dahin fahren"

Beitrag von „Marius“ vom 22. März 2011 um 07:49

Hallo,

Erst mal vielen Dank für die schnelle Antworten.

Ich habe in der letzten Woche mein ABS-Steuergerät wechseln lassen müssen. (unreparabel)
Dabei ist, wenn ich es gut verstanden habe, eine komplette Fehlerdiagnose gemacht worden,
will sagen sie haben den großen Computer angeschlossen und alle Fehlermeldungen
ausgelesen.

Die Lambdasonde war nicht aufgeführt.

Ich habe morgen einen Termin bei VW mal schauen was die so sagen.

Ich habe auch irgendwo gelesen das unterschiedliche Profiltiefen vorn und hinten das Symptom
verursachen können. Nun ist der Unterschied bei mir ca. 2-3 mm.

Wenn das die Ursache ist, muss dann das ruckeln nicht ständig spürbar sein?

Gruss Marius