

Kurzzeitiger Ausfall Lenkkraftverstärker V6 TDI

Beitrag von „l0wbat“ vom 23. März 2011 um 12:11

Danke für eure Antworten.

Öl habe ich heute morgen überrüft und scheint i.O. Den Keilrippenriemen habe ich heute morgen vom 😊 überprüfen lassen und er scheint auch zu sitzen wie er sollte. Es wurde auch der Fehlerspeicher mit dem VAS 5052 ausgelesen, konnte aber auch nichts gefunden werden. Im Anschluß wurde noch im Computersystem nach weiterführenden Infos gesucht. Hierbei kam ein Hinweis, das bei erschwertem Lenken die Kabel überprüft werden sollten. Dazu müsse der Dicke aber zu Untersuchung nach Terminabsprache abgegeben werden.

Ich fahr halt jetzt mal weiter und hoffe, dass der Fehler nicht bei 120km/h in der Kurve auftaucht 😊