

# Beschädigung Seitenschweller

**Beitrag von „Grella“ vom 23. März 2011 um 22:08**

Schweller wurde beim 😊 raus gezogen und lackiert. Zusätzlich war die Abgasöffnung von irgendeinen Vorheizer total verstopft. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und der Spaß hat 580 € gekostet. Tun wir es als Lehrgeld ab. 😞

Gruß Peter