


V6TDI Beschleunigung


Beitrag von „Sittingbull“ vom 27. März 2011 um 19:19

[Zitat von MADA](#)

Ist aber wohl irgendwie nicht serienmäßig, oder???

Hallo MADA,

herzlich willkommen hier im Forum. Ein "Turboloch" bei dieser Drehzahl deutet auf einen Fehler/Defekt hin, dieses findet sich kaum noch spürbar unterhalb von 1.000 U/min 

Das könnte eher an der Automatik liegen, schau mal [hier](#) 

Grüße von Stephan 