

Scheinwerfer nach Waschstrasse aus der Halterung ?

Beitrag von „allroad“ vom 30. März 2011 um 19:45

Hallo "ohne Vornamen",

da liegt definitiv ein Materialfehler bzw. schon ein Defekt am Scheinwerfer vor dem Befahren der Waschanlage vor. Die Waschanlage hat den Defekt nur sichtbar gemacht.

Ich selbst betreibe seit 1970 Portal-Waschanlagen, mit Bürsten und die letzten drei mit Textil. Der T meiner Frau wird wöchentlich, diverse Ts, VorGP-GP-TII, in der Kundschaft werden regelmäßig durch diese Waschanlage gereinigt und noch nie sind solche Schäden aufgetreten.