

# Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „Sittingbull“ vom 16. April 2011 um 18:50

Hallo zusammen,

so, noch mal zur Verdeutlichung, worum es mir geht. Ein elektromagnetischer Schalter bedient den Drehriegel zum Fixieren des Tankdeckels. Dieser macht bei meinem TII deutlich vernehmbare Geräusche beim Öffnen bzw. Schliessen per FB. Es scheint da gewisse Toleranzen in der Fertigung zu geben, was auch meine beiden 😊 so bestätigt haben. Hier wäre das "Klack" sehr laut 🗣️

Grüße von Stephan 🤖