

leichtes ruckeln beim "dahin fahren"

Beitrag von „Fant“ vom 18. April 2011 um 11:05

Hallo nochmals

Es ist genau wie Du schreibst, Robert. Ab Temperaturen >17-18°C, im Winter nichts. Bei der Geschwindigkeit tritt es bei mir zwischen 80 und 90kmh auf und bei ca. 110kmh.

Mich würde sehr interessieren, welche Parameter bei dieser Umgebungstemperatur verändert werden? So könnte doch der Fehler irgend wie festgestellt werden. Habe mir schon überlegt ob es am Turbo liegen könnte, da die Ansaugluft ja auch wärmer ist, oder hat der Dicke einen Intercooler? Wobei Marius fährt ja einen Benziner, also kann es das auch nicht sein.

Robert: Ja es tut wirklich gut zu wissen, dass man nicht der Einzige ist 😊

Grüsse an Alle.

Marco