

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „curio“ vom 18. April 2011 um 11:30

..der Drehriegel wird imho mechanisch durch die Klappe bewegt,und dann intern elektrisch verriegelt. Bei Dir "ploppt" wahrscheinlich der Verriegelungsmechanismus. Tauschen lassen und gut.

Happy Day

Achim