

# leichtes ruckeln beim "dahin fahren"

**Beitrag von „macko“ vom 18. April 2011 um 13:09**

Hallo Robert,

mir scheint, als ob es nicht nur ein Problem bei VW wäre. (Zum Glück hab ich das bei meinem nicht.)

Bei sämtlichen BMW 525d/530d tritt genau die gleiche Problematik auf, auch leichtes Ruckeln im Teillastbereich bei der Geschwindigkeit, nur bei Fahrt ohne Tempomat...

Ich vermute trotzdem, dass es irgendwas mit der AGR zu tun hat.

gruss

marco