


Dringend: 3.0 V6 224PS gelbe Leuchte in Spanien.

Beitrag von „V6-Driver“ vom 22. April 2011 um 20:00

Hallo Ralf,

ich hatte demletzt das selbe Problem an meinem T. Bei mir war ein Stellmotor für die Drosselklappe defekt, jedoch hat sich dies auch durch einen Leistungsverlust bemerkbar gemacht. Der T hat kaum mehr als 140 km/h geschafft.

Seit vorgestern leuchtet die Lampe bei mir jedoch wieder. Nach Rücksprache mit dem  wurde mir gesagt das ich weiterfahren kann, jedoch nach den Feiertagen mal in der Werkstatt vorbeischauen sollte.

Also, toi, toi 