

Armaturenbrett ausbauen wegen Lüftungsstellmotor

Beitrag von „kammleguan“ vom 24. April 2011 um 21:10

Hallo Spezialisten,

mein Touareg gibt "knackende"Geräusche von sich, wenn ich das Gebläse auf AUTO oder nach unten in den Fußraum gestellt hab. Ich war auch schon beim 😊 der mir gesagt hat, daß hier der untere Stellmotor kaputt ist. Allerdings kann er mir nicht sagen, was mich das kostet.

Hat von Euch auch schon mal jemand dieses Problem gehabt und kann mir sagen, was dann auf der Rechnung stand. Irgendwo hab ich mal gelesen, daß der Motor so ca. 80 - 100 € kostet, aber was fällt beim aus und einbau an? Wie lange dauert das denn?

Vielen Dank für Eure hinweise.

Gruss kammleguan