

elektrische Sitzverstellung

Beitrag von „chrisflight“ vom 28. April 2011 um 09:02

Hallo zusammen,

habe folgendes, ärgerliches, Problem mit meinem Touareg: Am Fahrersitz gab die elektrische Höhenverstellung den Geist auf- man konnten den Motor noch hören, allerdings ging die Verstellung leer durch. Beim Demontieren und Zerlegen des Antriebs stellte sich am Getriebe des Teiles ein durchgedrehtes/verschlissenes Kunststoffzahnrad heraus.

Der Sitz war nicht blockiert, auch konnte der Sitz ohne Antrieb über den gesamten Verstellbereich problemlos und widerstandslos bewegt werden.

Da ich von Verschleiss ausging, hab ich mir bei meinem Händler das entsprechende Teil besorgt und verbaut.

Nach nunmehr 2 Monaten- das gleiche Spiel von vorne: Antrieb geht leer durch- gleiches Schadensbild.

Hab nun den Sitz ausgebaut vor mir liegen: alles leichtgängig, keinerlei Abnutzung an der sitzseitigen Mimik, keinerlei Fremdkörper in der Mechanik....

Mein Händler kann sich das auch nicht erklären und will nun den Sitz checken- denke aber, er wird nicht viel mehr erkennen. Zumal der Meister seiner eigenen Aussage nach auch keine Erfahrung mit Problemen dieser Art hat.

Hat einer von Euch schon mal von sowas gehört?

Will nicht nochmal 200 EUR investieren und dann noch einen Antrieb shreddern.....

Schon mal Danke,

Christian