

Klimaanlage ohne Funktion

Beitrag von „Sittingbull“ vom 28. April 2011 um 17:28

[Zitat von queenstourer](#)

Hab festgestellt das sich an der Beifahrerseite direkt am Einstieg (Kante zur Türdichtung) der Dachhimmel löst.

Hallo Martin,

das ist leider bei vielen Dicken so. Wegen dem Kopf-Airbag ist die Verkleidung da recht locker befestigt und muss so akzeptiert werden. Hatte ich auch bei beiden Vorgängern 😞

Grüße von Stephan 🤖