

Klimaanlage ohne Funktion

Beitrag von „queenstourer“ vom 28. April 2011 um 19:06

Zitat von Sittingbull

Hallo Martin,

das ist leider bei vielen Dicken so. Wegen dem Kopf-Airbag ist die Verkleidung da recht locker befestigt und muss so akzeptiert werden. Hatte ich auch bei beiden Vorgängern

Grüße von Stephan

Hallo Stephan,

vielen Dank 🙏. Hab grad mit dem Freundlichen telefoniert, VW übernimmt wohl die Kosten für einen neuen Himmel 🙏, so zumindest die Auskunft jetziger Stand. Mal sehen was Sie morgen sagen. 😊

Fehlerauslese bei der Klima war wohl nicht so üppig. Lediglich der Trockner (👑?ich glaube so hat er gesagt, kann mich aber auch täuschen) hat angeschlagen u wird jetzt getauscht. Mehr finden Sie im Moment nicht und können auch nicht mehr machen! Hoffe das funktioniert dann jetzt!

Gruss

Martin