

## **T-REG R5 Meldung: Werkstatt (Bremsassistent) erscheint im Display**

**Beitrag von „Humvee“ vom 29. April 2011 um 10:28**

Naja, mehr Input wäre nicht schlecht, da es abhängig ist ob es ein GP oder Vor-GP ist !  
Desweiteren Schalter oder Automatik ---> z.B. beim Schalter kann es eben Fehler geben wenn man die Kupplung schleifen lässt usw.