

Vorderreifen einseitig abgefahren

Beitrag von „Sittingbull“ vom 30. April 2011 um 08:58

Hallo mcdive11,

herzlich willkommen hier im Forum. Der Dicke zeigt generell einen höheren Verschleiss als normale PKW, was schon allein an seinem Gewicht liegt. Auch wenn die Spur 100%ig stimmt, kann es schon zu gewissen Auffälligkeiten wie Sägezahn oder einseitigem Abnutzungen kommen, diese sind aber tolerabel. Nur wenn die Einstellung auch nur leicht verändert hat, werden diese immer stärker.

Es schadet also nicht, regelmässig auf die Reifen zu achten und entsprechend die Spur überprüfen zu lassen. Hierbei bewegt man sich schnell in Bereichen, wo es durchaus eine Auslegung von Fakten und Argumenten kommt. Spreche deinen 😊 einfach darauf an und bitte ihn die Spur zu vermessen. Ich halte die Daumen, dass er dies auch korrekt kann 🙏

Grüße von Stephan 🙏