

Schalten in den Rückwärtsgang nur mit starkem "Ruck"

Beitrag von „dmu-50“ vom 1. Mai 2011 um 21:23

Hallo Stephan,

der Serviceberater sagte,dass während dem Fahren einige Parameter neu eingestellt wurden.
Gruß