

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „coala“ vom 3. Mai 2011 um 09:45

[Zitat von Vorteck](#)

Moin,

nene, die Welle in sich wird nur gewuchtet, nicht zum Fahrzeug. [...]

Servus zusammen,

richtig, so ist es 🙌 Das stufenweise Verdrehen in der Montageposition jeweils um ein Loch weiter nach VW-Vorgabe, dient lediglich zum "matchen". Das heißt, beschwert sich ein Kunde über Vibrationen, wird versucht, die immermehr oder minder vorhandenen Restunwuchten von Kardanwelle und den anderen drehenden Teilen gegeneinander auszuspielen (um einer teuren Ersatzlieferung zu entgehen...) - was meistens aber nicht funktioniert - trotzdem aber Vorgabe ist.

Treten bei dir schon bei diesen Geschwindigkeiten spürbare Vibrationen auf, so wird dir die Weiterdreherei sicher nichts signifikantes einbringen.

Grüße
Robert