

# **Nach Inspektion: Neue Bremsen nötig. Bremsattel oxydiert, bekanntes Werksproblem. OK?**

**Beitrag von „pirchen“ vom 3. Mai 2011 um 15:20**

Hallo,

Mein Touareg V& 01/2009, 60.000 ist bei der Inspektion.

Fazit: Die vorderen Bremscheiben und Beläge müssen neu gemacht werden 700 Euro. Geht der Preis in Ordnung? Scheint mir schon teuer. Was zahlt ihr so in Deutschland, oder in einer unabhängigen Werkstatt?

Dann sind anscheinend die vorderen Bremsattel oxydiert. Kostet inklusive 70% Kulanzbeteiligung 300 Euros. Schon was von solch einem bekannten Problem gehört?

Danke

Gruß

Pir