

T II Chiptuning V6 TDI 240 PS

Beitrag von „Bernd S“ vom 4. Mai 2011 um 14:17

Das Steuergerät muß geöffnet werden???

Die Software wird beim Dicken über die Obd- Steckdose aufgespielt; da wird nichts mehr geöffnet.