

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „salvatore“ vom 9. Mai 2011 um 14:17



Zitat

...viele haben das Problem, keiner kanns aber beheben bzw. hats behoben, schreibt aber nicht rein wie er es gemacht hat...

... hatte er noch geschrieben!
Egal.

Wie bereits etwas früher gepostet, hatte ich das gleiche Problem. Pro Leuchte sind zwei Stellmotoren verbaut (logo: rauf-runter und links-rechts). Leider kann man nur einen im Falle eines Defektes tauschen.

... die Kosten für meinen neuen Scheinwerfer rechts lagen bei ca. 750,-. Wohlgermerkt ohne die versch. Leuchtmittel; die konnten übernommen werden.
Daß die Steckerzuleitung a****-kurz sind, hatte mein 😊 selber feststellen dürfen.

Nebenbei angemerkt:

habe in das Abbiegelicht zwei neue "Philips 12972 GT150 Power2Night" reingestöpselt. Bei gleicher Leistung sind sie etwas "weißer" und passen daher besser zu den Xenons. Aber der Hammer ist der deutlich stärkere Lichtkegel!!!

Kann sie jedem wärmstens empfehlen.

Zur Laufzeit kann ich nix sagen da a) erst seit Februar verbaut und b) Abbiegelichter naturgemäß seltener brennen..... 😊

IG