

Turbo R5 - Pfeift wie ein Vogelschwarm ...

Beitrag von „Dennis J“ vom 16. Mai 2011 um 14:16

Ein pfeifender Turbo deutet auf eine Unwucht der Laderwelle. Die kann durch verschlissene Lager entstehen.

Ich habe schon 2x Lader bei Motair überholen lassen. 1x Audi RS2 und 2x S4 lader. Die sind danach wie neu und sehen auch so aus. 😊

Kann ich persönlich nur empfehlen.

Ölleitungen würde ich immer mittauschen.