

# Entscheidungshilfe für Kauf eines V6 TDI Touareg

Beitrag von „Hombre“ vom 16. Mai 2011 um 19:58

Servus,

ja ist richtig, fällt nur dann auf, bzw. ist nur dann erkennbar wenn die Sonne in einem speziellen Winkel in die Scheibe einfällt.

Ich selbst hatte das nicht bemerkt, aber als ein Arbeitskollege (Beifahrer) mich danach gefragt hatte kams mir komisch vor.

Beim normalen Fahren fällt es nicht auf, da geb ich Dir auch Recht (Heizdrähte in der Frontscheibe stören mich ebenso wenig wie Dich)!

Wie siehts denn bei Euch mit den anderen Punkten aus?

## Zitat von Hombre

Was mich dennoch stört:

- Knackgeräusche im/am gesamten Cockpit, sogar das Navi RNS 510 knackt wenn ich es bedienen
- unangenehmes Knackgeräusch der "Aufhängung" vorne links wenn man beispielsweise über eine Unebenheit wie Bahngleise/Bordstein (langsam) fährt
- Schaltvorgang der Automatik zwischen Gang 3 & 4 ist ruppig: zuerst rutscht sie und dann zieht er ruppig los....  
(hab ich so bei noch keiner Automatik erlebt...)
- wenn die Sonne "günstig" steht sieht man an der Frontscheibe auf Höhe der Scheibenwischer die gelbliche Reflektion der Amaturenbrettstirnseite (Siehe Foto) sieht aus wie PU Schaum 😬
- Wenn ich den Fuß ein wenig zu schnell von der Bremse nehme federt diese ein wenig nach und macht dabei ein komisches "flapperndes" Geräusch, hab ich so auch noch bei keinem anderen Auto erlebt.
- irgendwie bilde ich mir jetzt auch noch ein, dass der Motor seit dieser Woche im kalten Zustand zum Nageln anfängt...

Cheers,

Timo