

## **T-REG R5 Meldung: Werkstatt (Bremsassistent) erscheint im Display**

**Beitrag von „conreal“ vom 16. Mai 2011 um 20:59**

Hallo, nein eigentlich nicht, der Fehler ist seitdem nicht wieder aufgetreten. allerdings vermuteten wir, das ein gewisser Stromabfall in der Batterie damit zutun haben könnte.

Ich hab auch nochmal die Sensoren an den Belegen überprüft und mit WD 40 eingesprüht, Wie gesagt, keine Meldung mehr..