

# Turbo R5 - Pfeift wie ein Vogelschwarm ...

Beitrag von „mako71“ vom 18. Mai 2011 um 10:38

so, Turbo ist draußen ! Leider undicht und rotzt daher ordentlich zur Seite raus. Krümmerdichtung war ebenfalls sehr deutlich undicht.

Habe einen Turbo bei Turbotechnik24 auf ebay gekauft für 450 Euro (mit Garantie und Rückgaberecht). Ich hatte zuvor mit einem Mitarbeiter gesprochen, der mir erklärte, dass bis auf das aufgearbeitete Turbogehäuse an dem Lader alles neu ist, halt neuwertig ... bin mal gespannt und werde Erfahrung berichten !

allerdings versteh ich das mit den Ölleitungen nicht. 😞

Meine Werkstatt erklärte mir, dass der Lader beim R5 direkt auf dem Block montiert ist, also ohne separate Leitungen. Die hat wohl nur der V10 ...