

Abnutzung der Sommerreifen auf der Innenseite

Beitrag von „juma“ vom 20. Mai 2011 um 10:10

Servus,

[Zitat von goldiwind](#)

[...]

Wäre interessant wenn jemand dieses Problem schon mal hatte an welcher Achse es aufgetreten ist...

über die SuFu wirst du das ein oder andere Thema finden, das ein ähnliches "Schadensbild" beschreibt.

Eine Regelmäßigkeit -außer dass die Fahrwerksgeometrie nicht richtig eingestellt war- kann sich aber nicht, und vor allem nicht auf eine Achse festlegen lassen.

Wie Robert schon schrieb: vermessen lassen und je nach Alter des Fahrzeugs und dem angeführten Verhandlungsgeschick übernimmt das -zumindest in Teilen- auch der :).