

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „torero“ vom 21. Mai 2011 um 23:24

halloooo

ich bin nun auch ein leidtragender dieser geschichte. ich weiss nur noch nicht welche seite den fehler verursacht.

wie habt ihr es rausgefunden?

die meisten sagen es liegt einem kabel der zu kurz sein soll oder wackelkontakt hat.

kann mir jemand sagen welches kabel das ist? bild? welche farbe?

vielen dank für eure hilfe.

oléééééééééé