

Ausfall Hupe

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 22. Mai 2011 um 10:53

Hallo an alle

Habe Gestern mir etwas Zeit genommen und habe die Front meines Dicken demontiert und die Hupe erneuert.

Habe einige neue Bilder gemacht und werde diese dann in kürze noch bearbeiten und hier rein setzen.

Bin der Meinung das die Hupe an der falschen Stelle montiert ist.

Die Hupe ist nach kurzer Zeit total verrostet, sogar die Kontakte und das Innenleben der Hupe sind gerostet.

Dadurch hat sie dann keinen elektrischen Kontakt mehr und fällt aus.

Fotos kommen später.

Gruß

Karl