

# **Abgaswarnleuchte geht nicht aus....**

**Beitrag von „dlu“ vom 23. Mai 2011 um 13:24**

Ich denke mit der Unterbodenwäsche hat der Fehler nicht unbedingt etwas zu tun.

Mein T erhält bei jeder Wäsche eine Unterbodenwäsche, nach Offroad-Fahren sogar direkt mit dem HD-Reiniger und teilweise sogar ohne Alu-UFS bzw. Pseudo-UFS, also untenrum komplett nackig und dieser Fehler ist bei mir nach den Unterbodenwäschen noch nie aufgetreten. Fehlerursache war bei mir der Wohni bzw. ein leerer Additiv-Tank.