

# **Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager**

**Beitrag von „Teviones“ vom 24. Mai 2011 um 20:28**

ich habe das Thema sehr aufmerksam gelesen und nichts von in Einzelteilen geschrieben!  
Aber Ich habe lediglich Problem den Flansch am Achsantrieb zu trennen. Vermutlich ist er da komplett eingerostet.

Es ist mir klar, dass ich die komplette Kardanwelle ausbauen muss.

Du hast Dich wohl vom Begriff "Kardanwelle hinten" irritieren lassen. Aber so heißt das komplette Teil bei VW (im Gegensatz zur Kardanwelle vorne).

Die Flex brauch im vermutlich bald :-))