

Mobiltelefonvorbereitung Premium UHV

Beitrag von „2.5er TDI“ vom 24. Mai 2011 um 22:16

Bin heute beim Freundlichen gewesen:

Vorab FSE Premium funktioniert wieder und ich bin 150 Euronen ärmer.

1. Im Fehlerspeicher waren keine Fehler abgelegt.
2. Fahrersitz wurde ausgebaut, um die Batterie abzuklemmen (Was ist das nur für eine verbaute Karre?)
3. Fahrzeug wurde stromlos gemacht
4. Batterie wurde wieder angeklemmt
5. Sitz wieder eingebaut
5. FSE (Telefon) ist wieder im MFD sichtbar.

Ich habe ja schon viel gehört und gesehen, aber dass man einen Sitz ausbauen muss, um an die Batterie zu kommen ist der Hammer. Dazu fällt mir nur ein "Volks"wagen.

Gruß 2.5er