

Innenraum Lüftung defekt.

Beitrag von „macko“ vom 27. Mai 2011 um 00:10

Also wenn ich das richtig lese, funktioniert NUR der Lüftermotor nicht mehr. Gekühlt hat sie vorher noch?

Dann vermutlich "nur" der Lüftermotor defekt, hier gehts weiter:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...=gebl%E4semotor>

Sollte das Gebläse laufen, aber es wird nicht mehr kalt, dann sofort AC Taste aus und Klima befüllen/kontrollieren lassen, wie es Arndt schon schrieb.

gruss

marco