

# Innenraum Lüftung defekt.

**Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 28. Mai 2011 um 00:35**

HALlo,

Tja , wie schon unter #5 zu lesen war , dieses Thema haben wir schon abgehandelt , von der Sicherung , über Steuergerät Klima , Regelmodul im Lüftungskanal bleibt nun nur noch einzeln testen , da das System nicht so tief Diagnosefähig ist , als erstes die Sicherungen , dann den Motor , der kann man sogar im eingebauten Zustand geprüft werden , die zwei dicken Kabel sind +und - , wobei der + zur Sicherung gehen müßte , der Motor wird im Minusweig geregelt , der Regler sitzt etwas über dem Motor im Lüftungskanal , Kabel verfolgen , hinter dem BF Airbag , da kann man nicht mehr Messen , jeh nach Erfahrung und EL. Kenntnissen .... ( ist ne PWM , nur das Leistungsteil , der rest ist in der Klimatronick )

- so , nun sollte der Fehler eingegrenzt sein , und schnell behoben werden können , leider ist das Forum kein Werkstatersatz , je nach Schrauber -und leidensfähigkeit sollten diese Informationen aber reichen ....

- bitte auch immer mal die Suchfunktion nutzen , gerade zum TI sind die meisten Fehler schon abgehandelt worden , es gibt wenig Überraschendes ...,

- ev. könnte einer der Admins diesen Beitrag auch zu dem anderen schieben ...

viel Erfolg aus Berlin , Kruemelmonstter 