

## 2 Zonen Klimatronic ohne Funktion

**Beitrag von „2.5er TDI“ vom 29. Mai 2011 um 22:47**

Hallo zusammen,

nachdem ich vergangene Woche Probleme mit meiner FSE Premium hatte, wurde der Fehler durch den Freundlichen VW Partner behoben, indem der Fahrersitz ausgebaut, der linke Vordersitz umgeklappt, die Starterbatterie ab- und wieder angeklemmt wurde.

Es ist zwar schön, dass ich jetzt wieder telefonieren kann aber nun ist die Klimatronic ohne Funktion. Die Sicherung im rechten Sicherungskasten für die Klimaanlage ist in Ordnung.

Nun meine Frage: Könnte es sein, dass bei Ein- und Ausbau des Sitzes bzw. dem Ab- und Anklemmen der Starterbatterie eine Sicherung in der Vorsicherungsbox unter dem linken Sitz Schaden genommen hat, so dass die Klimatronic nicht mehr funktioniert?

Kennt jemand von Euch die Sicherungsbelegung im Vorsicherungskasten.

Gruß Philipp