## T-REG R5 Meldung: Werkstatt (Bremsassistent) erscheint im Display

Beitrag von "t-ray" vom 30. Mai 2011 um 23:57

## Zitat von conreal

Ich hab auch nochmal die Sensoren an den Belegen überprüft und mit WD 40 eingesprüht,

Wie gesagt, keine Meldung mehr..

Hoffentlich nicht die Beläge. <sup>®</sup>

