

# Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Paul Ecke“ vom 31. Mai 2011 um 22:43

Hatte nun meinen Termin beim 😊 . Fehlerspeicher = 0 (Null).

Neue Software aufgespielt (intern wohl für Spurhalteassistenten oder so), obwohl ich den nicht habe.

Effekt: Prompt verstellte sich der Sitz nach der ersten Fahrt bössartiger Weise wieder und immer wieder. Daraufhin habe ich noch einmal die Memorytaste neu belegt und auch den Schlüssel. Dabei mußte ich feststellen, daß der Speicher für den Schlüssel anders funktioniert als in der BA angegeben.

Seitdem (14 Tage, holzklopf 🛠️ )habe ich noch keine unbeabsichtigte Verstellung mehr festgestellt.

Zufall oder System????