

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Teviones“ vom 3. Juni 2011 um 16:39

Abschließend möchte ich hinzufügen, dass die Kardanwelle bei GKN in Ditzingen für 267 Euro repariert wurde. Umfang der Reparatur: Zwischenlager ersetzt, Zentrierbuchse mit Wellendichtring (verteilergetriebeseitig) ersetzt, Kardanwelle gewuchtet.

Außerdem möchte ich den Mitarbeitern von GKN in Ditzingen ein Lob aussprechen. Ich wurde schnell, kompetent und freundlich bedient.